



LANZONI s.r.l.

KOLCE NA PTAKI

Zasady montażu

Czyszczenie


Podłoże należy starannie wyczyścić od wszelkich zanieczyszczeń (odchody, odłamki farb i tynków itp.) przy pomocy szpachli lub szczotki drucianej oraz odtłuścić przy pomocy odpowiedniego rozpuszczalnika.

Powierzchnia musi być czysta i sucha.



Wybór miejsca montażu

Kolce umieścić na powierzchni zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pokrywania obszarów do zabezpieczenia.



Mocowanie

Kolce mogą być montowane za pomocą silikonu, wkrętów samogwintujących, śrub, nitów, gwoździ, opasek itp. w zależności od charakterystyki powierzchni.

Jeśli to możliwe, zaleca się nałożyć warstwę silikonu między modułem kolców a podłożem do amortyzowania ewentualnego pęcznienia powstającego w wyniku nagłych skoków temperatury.




Mocowanie klejem

Nałożyć warstwę kleju na spód modułu kolców.

Mocno przycisnąć moduł kolców do powierzchni, na której ma być przyklejony, aż klej będzie wychodził przez znajdujące się w nim otwory.

Odczekać zalecany na opakowaniu kleju czas przed dotknięciem elementu.



Konserwacja

Przeprowadzać okresowe kontrole wizualne, aby sprawdzić czy na kolcach nie ma śmieci lub odklejonych części odstraszacza, a następnie wyczyścić lub w razie potrzeby naprawić.